

АКТ

осмотра пожарного водоема

с. Кабанск

«08» ноября 2019г

Наименование эксплуатирующей организации: Детский сад «Успех»

Пожарный водоём расположен: с. Кабанск переулок Октябрьский, 96^А

Наименование организации проводившей осмотр: пожарная часть № 25 с.Кабанск

Дата и время осмотра: 08 Ноября 2019г

Дежурный караул ПЧ-25 в составе:

Начальник караула № 2 Попов В.А.

Пожарный: Орлов Д.И.

Водитель пожарного автомобиля: Ключерев А.А.

произвел осмотр пожарного водоема объемом 100 кубических метров в присутствии заведующей Д/С «Успех» Фроловой Т.В.

Результаты осмотра

Пожарный водоем заполнен водой на 100 процентов.

Заключение

Пожарный водоем объемом 100 кубических метров обеспечен свободным подъездом и местом для установки пожарного автомобиля, находится в непригодном техническом состоянии для использования: сломаны крышка люка пожарного водоема и направляющая, в следствии чего люк провалился. Отверстие для забора воды меньшим диаметром, чем диаметр всасывающего рукава. Для обозначения пожарного водоема необходимо установить указатели.

Начальник караула: № 2 Попов В.А.

Пожарный: Орлов Д.И.

Водитель пожарного автомобиля: Ключерев А.А.

Заведующая Д/С «Успех» Фролова Т.В.

Three handwritten signatures in blue ink are present over horizontal lines. The top signature is the most legible and appears to be 'Попов'. The middle signature is less legible but appears to be 'Орлов'. The bottom signature is also less legible but appears to be 'Ключерев'. There is a fourth, fainter signature below the bottom line.

АКТ

осмотра пожарного водоема

с. Кабанск

«17» мая 2020г

Наименование эксплуатирующей организации: Детский сад «Успех»

Пожарный водоем расположен: с. Кабанск. Переулок Октябрьский, 96А.

Наименование организации проводившей осмотр: пожарная часть № 25 с. Кабанск

Дата и время осмотра: 17 мая 2020г

Дежурный караул ПЧ-25 в составе:

Начальник караула №2: Попов В.А.

Пожарный : Орлов Д.И.

Водитель пожарного автомобиля: Ключерев А.А.

произвел осмотр пожарного водоема объемом 100 кубических метров в присутствии заведующей Д\С «Успех» Фроловой Т.В.

Результаты осмотра

Пожарный водоем заполнен водой на 100% .

Заключение

Пожарный водоем объемом 100 кубический метров обеспечен свободным подъездом и местом для установки пожарного автомобиля, находится в пригодном техническом состоянии для использования.

Начальник караула №2: Попов В.А.

Пожарный: Орлов Д.И.

Водитель пожарного автомобиля: Ключерев А.А.

Заведующая Д\С «Успех» : Фролова Т.В.

